

Bekannte Probleme im Dualmonitorbetrieb mit NX

Dieses ist eine Sammlung von Problemen wenn NX im **nicht** von Siemens unterstützten Dualmonitorbetrieb genutzt wird:

Dialoge klemmen im Bereich des Bildschirmübergangs . Fehlermeldungen beim Laden von Dateien nach dem Starten. Der Ok Dialog ist durchaus nicht erreichbar.

Das Positionieren der Werkzeugkästen in den Anwendungen funktioniert nur auf dem Primärmonitor. Individuelle Werkzeugleistenlayouts gehen verloren (Abhilfe-> Rolle erzeugen).


Der Primärmonitor wird im Treiber betriebssystemseitig eingestellt.

Datei Drucken, Exportieren zu Graphikformaten funktioniert nur auf dem Primärmonitor.

Informationsfenster/ Dialoge verschwinden hinter dem Hauptfenster .

Texteingaben werden nicht (Pfade zu Einstellungsdateien) werden nicht aktualisiert übergeben nach Änderungen, wobei die sichtbaren Eingaben stimmen. (-> user.mtx löschen).

Vorschaubilder werden nur auf dem Primärmonitor erzeugt.



member of the
BORGWARE Group